


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
3	GX-B1346/21-9-24008	2024. 12. 9	低瓦斯矿井	
4	GX-B1370/21-9-24028	2024. 12. 10	<p>存在问题： 煤矿安全监控布置图未 及时更新。</p> <p>建议：加强甲烷超限断 电闭锁和故障闭锁功能 维护。</p> <p>除上述问题外，其余所 检项目合格。</p>	 <p>2024-12-03</p>
5	GX-B1341/24-9-24260	2024. 12. 10	综合判定：合格。	 <p>2024. 12. 06</p>

6	GX-B1370/21-9-24025	2024年12月12日	<p>存在问题： 安全监控设备台账中风门传感器型号错误。</p> <p>建议： 加强甲烷超限断电闭锁和故障闭锁功能维护。 除上述问题外，其余所检项目合格。</p>	
7	GX-B1346/21-9-24007	2024.12.16	低瓦斯矿井	
8	GX-B1370/21-9-24023	2024年12月16日	<p>存在问题： C1301轨道顺槽风流甲烷传感器调校超限报警时，应急广播未联动。</p> <p>建议：加强甲烷超限断电闭锁和故障闭锁功能维护。 除上述问题外，其余所检项目合格。</p>	

9	GX-B1370/21-9-24026	2024年12月16日	<p>建议：加强甲烷超限断电闭锁和故障闭锁功能维护。 所检项目合格。</p>	
10	GX-B1370/21-9-24027	2024年12月16日	<p>存在问题： 1、交换机（型号：KJJ127）不是监控系统（型号：KJ70X）的关联设备。 2、煤矿安全监控布置图和断电控制图未及时更新。 建议：加强甲烷超限断电闭锁和故障闭锁功能维护。 除上述问题外，其余所检项目合格。</p>	