



序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
48	GX-B1303/21-2-24008	2024. 11. 15	综合判定：合格。	
49	GX-B1416/22-2-24030	2024. 11. 18	综合判定：合格。	
50	GX-B1416/22-2-24032	2024. 11. 18	综合判定：合格。	

51	GX-B1310/21-2-24357	2024. 11. 18	符合标准要求。	 2024/10/17	
52	GX-B1310/21-2-24358	2024. 11. 18	符合标准要求。	 2024/10/17	
53	GX-B1418/23-2-24023	2024. 11. 18	综合判定：合格。	 2024/10/30	

54	GX-B1418/23-2-24024	2024. 11. 18	综合判定：合格。	 2024/10/30
55	GX-B1598/24-2-24273	2024. 11. 18	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 1.52%，小于5%为正常 。	 2024/10/30
56	GX-B1598/24-2-24274	2024. 11. 18	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 1.43%，小于5%为正常 。	 2024/11/05

57	GX-B1598/24-2-24275	2024. 11. 18	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 1.34%，小于5%为正常 。	 2024/11/05
58	GX-B1598/24-2-24276	2024. 11. 18	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 1.76%，小于5%为正常 。	 2024/11/05
59	GX-B1598/24-2-24277	2024. 11. 18	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 1.48%，小于5%为正常 。	 2024/11/05

60	GX-B1598/24-2-24278	2024. 11. 18	<p>实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 1.37%，小于5%为正常 。</p>	
61	GX-B1310/21-2-24364	2024/11/16	符合标准要求。	
62	GX-B1310/21-2-24365	2024/11/16	符合标准要求。	

63	GX-B1310/21-2-24366	2024. 11. 18	符合标准要求。	 2024/11/07	
64	GX-B1427/21-2-24366	2024. 11. 18	符合标准要求。	 2024/11/07	
65	GX-B1310/21-2-24367	2024. 11. 18	符合标准要求。	 2024/11/07	

66	GX-B1427/21-2-24367	2024. 11. 18	符合标准要求。	 <p>2024/11/07</p>
67	GX-B1310/21-2-24361	2024. 11. 15	符合标准要求。	 <p>2024/11/29</p>
68	GX-B1310/21-2-24360	2024. 11. 15	符合标准要求。	 <p>2024/10/28</p>

69	GX-B1428/21-2-24360	2024. 11. 15	无缺陷迹痕显示。	
70	GX-B1310/21-2-24359	2024. 11. 15	符合标准要求。	
71	GX-B1428/21-2-24359	2024. 11. 15	无缺陷迹痕显示。	

72	GX-B1310/21-2-24362	2024. 11. 19	符合标准要求。	 <p>2024/10/29</p>
73	GX-B1310/21-2-24368	2024. 11. 19	符合标准要求。	 <p>2024/10/28</p>
74	GX-B1310/21-2-24369	2024. 11. 19	符合标准要求。	 <p>2024/10/28</p>

75	GX-B1310/21-2-24371	2024. 11. 21	符合标准要求。	 2024/11/08
76	GX-B1310/21-2-24372	2024. 11. 21	符合标准要求。	 2024/11/08
77	GX-B1598/24-2-24282	2024. 11. 21	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.67%，小于5%为正常。	 2024/11/08

78	GX-B1598/24-2-24283	2024. 11. 21	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.90%，小于5%为正常。	
79	GX-B1598/24-2-24284	2024. 11. 21	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.68%，小于5%为正常。	
80	GX-B1598/24-2-24285	2024. 11. 21	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.73%，小于5%为正常。	

81	GX-B1598/24-2-24286	2024. 11. 21	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.90%，小于5%为正常。	
82	GX-B1598/24-2-24287	2024. 11. 21	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.77%，小于5%为正常。	
83	GX-B1598/24-2-24288	2024. 11. 21	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.97%，小于5%为正常。	

84	GX-B1598/24-2-24289	2024. 11. 21	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.00%，小于5%为正常。	
----	---------------------	--------------	----------------------------------	---