

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
23	GX-B1539/22-Y-24348	2024年12月24日	所检项目合格。	
24	GX-B1539/22-Y-24349	2024年12月24日	所检项目合格。	

25	GX-B1522/20-Y-24126	2024年12月31日	所检项目合格。	 A close-up photograph of a worker wearing a red hard hat and a high-visibility yellow vest, operating a piece of machinery. The worker is looking towards the camera. A yellow timestamp '2024/12/19' is visible in the bottom right corner of the image.
26	GX-B1522/20-Y-24127	2024年12月31日	所检项目合格。	 A photograph of a large blue tracked excavator on a construction site. Two workers in high-visibility vests are standing near the machine. The excavator has '1528F' written on its side. A yellow timestamp '2024/12/19' is visible in the bottom right corner of the image.

27	GX-B1522/20-Y-24128	2024年12月31日	所检项目合格。	
28	GX-B1522/20-Y-24129	2024年12月31日	所检项目合格。	

29	GX-B1522/20-Y-24130	2024年12月31日	所检项目合格。	
30	GX-B1522/20-Y-24131	2024年12月31日	所检项目合格。	

31	GX-B1522/20-Y-24132	2024年12月31日	所检项目合格。	
32	GX-B1522/20-Y-24133	2024年12月31日	所检项目合格。	