

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1363/22-A-24739	2025/1/3	所检项目合格。	 A photograph showing two men in work clothes inspecting a large, complex industrial machine. One man is leaning over the machine, while the other stands to the right, looking at it. The machine has a yellow warning symbol on its side. A date stamp '2024.12.27' is visible in the bottom right corner of the image. The setting appears to be an industrial or laboratory environment with a window in the background.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
2	GX-B1363/22-A-24740	2025/1/3	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
3	GX-B1363/22-A-24741	2025/1/3	所检项目合格。	


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
4	GX-B1363/22-A-24742	2025/1/3	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
5	GX-B1363/22-A-24743	2025/1/3	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
6	GX-B1363/22-A-24744	2025/1/3	所检项目合格。	 A photograph showing two men in work clothes inspecting a large, dark-colored industrial furnace or boiler. One man is wearing a light-colored jacket and yellow gloves, while the other is in a dark jacket. They are standing in a room with a window and a large electric fan. A date stamp '2024.12.29' is visible in the bottom right corner of the photo.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
7	GX-B1363/22-A-24745	2025/1/3	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
8	GX-B1364/22-A-241442	2025/1/2	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
9	GX-B1364/22-A-241462	2025/1/2	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
10	GX-B1364/22-A-241461	2025/1/2	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
11	GX-B1364/22-A-241460	2025/1/2	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
12	GX-B1364/22-A-241459	2025/1/2	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
13	GX-B1364/22-A-241458	2025/1/2	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
14	GX-B1364/22-A-241457	2025/1/2	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
15	GX-B1364/22-A-241456	2025/1/2	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
16	GX-B1364/22-A-241455	2025/1/2	所检项目合格。	 A photograph showing two technicians in white protective suits with '公信' (Gongxin) logos on the back, inspecting a large, dark industrial machine. The machine has a yellow warning triangle on its front panel. The date '2024.12.27' is visible in the bottom right corner of the photo.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
17	GX-B1364/22-A-241454	2025/1/2	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
18	GX-B1364/22-A-241453	2025/1/2	所检项目合格。	 A photograph showing two workers in grey protective suits and yellow gloves inspecting a piece of industrial equipment. The equipment has a yellow warning triangle on its front panel. The date '2024.12.27' is visible in the bottom right corner of the photo.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
19	GX-B1364/22-A-241452	2025/1/2	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
20	GX-B1366/20-A-24136	2025/1/3	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
21	GX-B1366/20-A-24137	2025/1/3	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
22	GX-B1366/20-A-24135	2025/1/3	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
23	GX-B1365/20-A-24104	2025/1/3	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
24	GX-B1363/22-A-24749	2025/1/6	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
25	GX-B1363/22-A-25001	2025/1/6	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
26	GX-B1363/22-A-25002	2025/1/6	所检项目合格。	 <p>2025/01/03</p>

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
27	GX-B1363/22-A-24750	2025/1/8	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
28	GX-B1363/22-A-25005	2025/1/7	全厚度拉伸强度为 1229N/mm；全厚度拉断伸长率为 24%，其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
29	GX-B1363/22-A-25006	2025/1/7	全厚度拉伸强度为1048N/mm；全厚度拉断伸长率为25%，其余所检项目合格。	 A photograph showing two technicians in light grey lab coats working in a laboratory. They are standing in front of a blue industrial machine, possibly a tensile testing machine. One technician is wearing yellow gloves. A yellow warning sign is visible on the machine. The date '2025.01.02' is printed in orange in the bottom right corner of the image.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
30	GX-B1363/22-A-25003	2025/1/7	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
31	GX-B1363/22-A-25004	2025/1/7	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
32	GX-B1363/22-A-25007	2025/1/7	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
33	GX-B1363/22-A-25008	2025/1/8	所检项目合格。	 A photograph showing two men in work clothes inspecting a large, dark-colored industrial boiler or furnace. One man is wearing a dark jacket and the other is wearing a light-colored jacket. The boiler has a large cylindrical vent pipe on top. The date '2025.01.05' is visible in the bottom right corner of the photo.