

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1598/24-2-25015	2025/3/7	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.93%，小于5%为正常。	
2	GX-B1598/24-2-25016	2025/3/7	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.58%，小于5%为正常。	
3	GX-B1598/24-2-25017	2025/3/7	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为3.06%，小于5%为正常。	

4	GX-B1598/24-2-25018	2025/3/7	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.22%，小于5%为正常。	 A photograph showing a worker in a red hard hat and safety vest inspecting a large steel cable. The worker is standing on a red metal platform. The background shows industrial equipment and structures. A timestamp '2025.2.24' is visible in the bottom right corner of the image.
5	GX-B1598/24-2-25019	2025/3/7	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.83%，小于5%为正常。	 A photograph showing a worker in a red hard hat and safety vest inspecting a large steel cable. The worker is standing on a red metal platform. The background shows industrial equipment and structures. A timestamp '2025.2.24' is visible in the bottom right corner of the image.
6	GX-B1598/24-2-25020	2025/3/7	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.83%，小于6%为正常。	 A photograph showing a worker in a red hard hat and safety vest inspecting a large steel cable. The worker is standing on a red metal platform. The background shows industrial equipment and structures. A timestamp '2025.2.24' is visible in the bottom right corner of the image.

7	GX-B1598/24-2-25021	2025/3/7	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.09%，小于5%为正常。	
8	GX-B1598/24-2-25022	2025/3/7	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.78%，小于5%为正常。	
9	GX-B1598/24-2-25023	2025/3/7	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.77%，小于5%为正常。	

10	GX-B1598/24-2-25024	2025/3/7	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为3.92%，小于5%为正常。	 2025.2.24
11	GX-B1598/24-2-25025	2025/3/7	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为4.38%，小于5%为正常。	 2025.2.24
12	GX-B1598/24-2-25026	2025/3/8	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为3.67%，小于5%为正常。	 2025.2.25

13	GX-B1598/24-2-25027	2025/3/8	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为3.02%，小于5%为正常。	 2025.2.25
14	GX-B1598/24-2-25028	2025/3/8	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为3.54%，小于5%为正常。	 2025.2.25
15	GX-B1598/24-2-25029	2025/3/8	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为3.02%，小于5%为正常。	 2025.2.25

16	GX-B1598/24-2-25030	2025/3/8	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为3.90%，小于5%为正常。	
17	GX-B1598/24-2-25031	2025/3/8	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.91%，小于5%为正常。	
18	GX-B1539/22-2-25001	2025. 3. 3	所检项目合格。	

19	GX-B1539/22-2-25002	2025. 3. 3	所检项目合格。	
20	GX-B1539/22-2-25003	2025. 3. 3	所检项目合格。	
21	GX-B1304/21-2-25001	2025. 3. 10	综合判定：合格。	

22	GX-B1534/20-2-25001	2025. 3. 11	所检项目合格。	
23	GX-B1301/23-2-25007	2025. 3. 11	综合判定:合格。	
24	GX-B1301/23-2-25008	2025. 3. 11	综合判定:合格。	

25	GX-B1301/23-2-25009	2025. 3. 11	综合判定:合格。	
26	GX-B1301/23-2-25010	2025. 3. 11	综合判定:合格。	
27	GX-B1563/24-2-25001	2025. 3. 11	所检项目合格。	

28	GX-B1563/24-2-25002	2025. 3. 11	所检项目合格。	
29	GX-B1328/20-2-25017	2025. 3. 11	<p>本次共检携带式接地和接地短路装置1套，1套携带式接地和接地短路装置合格。</p>	
30	GX-B1328/20-2-25019	2025. 3. 11	<p>本次共检绝缘手套14只，14只绝缘手套所检项目合格。</p>	

31	GX-B1328/20-2-25020	2025. 3. 11	本次共检绝缘靴14只，14只绝缘靴所检项目合格。	
32	GX-B1328/20-2-25021	2025. 3. 11	本次共检验电器2支，2支验电器所检项目合格。	
33	GX-B1328/20-2-25022	2025. 3. 11	本次共检绝缘杆2组，2组绝缘杆所检项目合格。	

34	GX-B1328/20-2-25023	2025. 3. 11	<p>本次共检携带式接地和接地短路装置2套，2套携带式接地和接地短路装置合格。</p>	
35	GX-B1451/20-2-25008~25023	2025. 3. 12	所检项目合格。	
36	GX-B1451/20-2-25024~25040	2025. 3. 12	所检项目合格。	

37	GX-B1308/23-2-25001	2025. 3. 12	综合判定：合格。	
38	GX-B1499/23-2-25001	2025. 3. 12	吨水百米电耗大于 0.5 kW·h。 除吨水百米电耗超限 外，其余所检项目合 格。	
39	GX-B1499/23-2-25002	2025. 3. 12	吨水百米电耗大于 0.5 kW·h。 除吨水百米电耗超限 外，其余所检项目合 格。	

40	GX-B1499/23-2-25003	2025. 3. 12	吨水百米电耗大于 0.5 kW·h。 除吨水百米电耗超限 外，其余所检项目合 格。	
41	GX-B1499/23-2-25004	2025. 3. 12	吨水百米电耗大于 0.5 kW·h。 除吨水百米电耗超限 外，其余所检项目合 格。	
42	GX-B1499/23-2-25005	2025. 3. 12	吨水百米电耗大于 0.5 kW·h。 除吨水百米电耗超限 外，其余所检项目合 格。	

43	GX-B1499/23-2-25006	2025. 3. 12	<p>吨水百米电耗大于 0.5 kW·h。 除吨水百米电耗超限 外，其余所检项目合 格。</p>	
44	GX-B1322/21-2-25009~25016	2025. 3. 13	所检项目合格。	
45	GX-B1322/21-2-25017~25021	2025. 3. 13	所检项目合格。	

46	GX-B1304/21-2-25003	2025. 3. 13	综合判定：合格。	
47	GX-B1304/21-2-25002	2025. 3. 13	综合判定：合格。	
48	GX-B1451/20-2-25041~25061	2025. 3. 13	本次共检高压开关柜21台，21台所检项目合格。	

49	GX-B1451/20-2-25062~25065	2025. 3. 13	本次共检继电保护装置4台，4台继电保护装置所检项目合格。		
50	GX-B1329/21-2-25065~25071	2025. 3. 13	本次共检氧化锌避雷器7组，7组所检项目合格。		
51	GX-B1319/21-2-25001~25005	2025. 3. 13	本次共检高压交流断路器5台，5台高压交流断路器所检项目合格。		

52	GX-B1451/20-2-25072~25077	2025. 3. 13	本次共检高压开关柜6台，6台所检项目合格。			
53	GX-B1451/20-2-25066~25071	2025. 3. 13	本次共检高压开关柜6台，6台所检项目合格。			
54	GX-B1324/21-2-25002~25005	2025. 3. 13	所检项目合格			

55	GX-B1309/21-2-25001	2025. 3. 13	所检项目合格	 <p>2025/02/28</p>
56	GX-B1500/21-2-25001	2025. 3. 13	综合判定：合格	 <p>2025/02/28</p>
57	GX-B1500/21-2-25002	2025. 3. 13	综合判定：合格	 <p>2025/02/28</p>

58	GX-B1500/21-2-25003	2025. 3. 13	综合判定：合格	
59	GX-B1500/21-2-25004	2025. 3. 13	综合判定：合格	
60	GX-B1313/21-2-25013~25015	2025. 3. 13	所检项目合格	

61	GX-B1313/21-2-25016	2025. 3. 13	所检项目合格	
62	GX-B1313/21-2-25005~25012	2023. 3. 13	所检项目合格	
63	GX-B1322/21-2-25007~25008	2023. 3. 13	所检项目合格	

64	GX-B1451/20-2-25007	2025. 3. 13	所检项目合格。	 <p>2025/02/28</p>
65	GX-B1309/21-2-25002	2025. 3. 14	所检项目合格。	 <p>2025/03/02</p>
66	GX-B1500/21-2-25005	2025. 3. 14	合格	 <p>2025/03/02</p>

67	GX-B1500/21-2-25006	2025. 3. 14	合格	
68	GX-B1500/21-2-25007	2025. 3. 14	合格	