


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
36	GX-B1312/20-4-25020~25022	2025/3/17	本次共检电力变压器 3台，3台所检项目合格 。	
37	GX-B1312/20-4-25024~25025	2025. 3. 17	本次共检电力变压器 2台，2台所检项目合格 。	

38	GX-B1323/21-4-25009~25010	2025. 3. 17	本次共检三相交流电动机2台，2台三相交流电动机所检项目合格。	 A photograph showing two workers in safety gear (hard hats and jackets) standing in an industrial setting, possibly a control room or maintenance area. The date 2025/2/25 is visible in the bottom right corner of the image.
----	---------------------------	-------------	--------------------------------	--